

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari evaluasi dan pengujian alat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dengan menerapkan sistem *Full Addressable* ini memudahkan untuk mengetahui/mencari lokasi ketika terjadinya kebakaran di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.
2. Dapat memahami secara detail bagaimana system kerja *Fire Alarm* dan *Fire Camera* menggunakan sistem ini.
3. Hasil evaluasi ada beberapa *tenant* yang melepas kabel jaringan maka *Fire Alarm* tersebut tidak berfungsi.

5.2 Saran

Sebagai saran dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Melakukan perawatan serta pengecekan rutin setiap 6 bulan sekali, agar dapat mengetahui ketika ada *Fire Alarm* yang tidak berfungsi.
2. Memberikan himbauan atau teguran kepada *tenant* yang sengaja melepas kabel jaringan.
3. Memberikan *battery backup* untuk dapat menyimpan data dan arus ketika sewaktu-waktu terjadi mati listrik.